

Legenda degli interventi previsti in progetto

- Intervento realizzato nelle coperture delle cappelle laterali a Sud nel 2006
- 1_Pulizia torre campanaria da escrementi e guano piccioni
- 2_Estirpazione piante di fico presenti nel campanile e nella torre dell'orologio
- 3_Pulizia e revisione dei canali di scolo delle acque meteoriche
- 4, 5, 7, 8, 9_Intervento sulla copertura
- 6_Sistemazione rivestimento marmoreo parete supporto fonte battesimale
- 10, 11_Interventi nelle parti interne alle cappelle 4, 5, 6, 7, 8, nell'altare e nella sacrestia
- 12_Rifacimento dei canali di scolo delle coperture delle cappelle e delle sacrestie
- 13_Sostituzione pluviale in rame
- 14_Sostituzione bocchettoni di scarico
- 15_Realizzazione infissi su torre campanaria per impedire l'accesso dei volatili



Comune di Isili
Provincia del Sud Sardegna

Lavori urgenti di sistemazione della Chiesa parrocchiale di San Saturnino

PROGETTO ESECUTIVO
ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.Lgs 50/2016

Luglio 2018

Tavola B.3_Progetto:pianta, prospetti, sezioni con l'indicazione degli interventi

Il Sindaco:
Dott. Luca Pilia

Responsabile dell'Ufficio Tecnico:
Geom. Renzo Casu

Responsabile del procedimento:
Geom. Tomaso Melis

Progettista:
Arch. Giovanni Galdieri

Arch. Patrizia Anedda

